MANUEL D'INSTRUCTION

TOOL BLACK BRUNISSEUR

Brunisseur à froid pour protection des métaux.

Le "TOOL BLACK" est un brunisseur très efficace pour tous les métaux ferreux sauf l'inox. Recommandé pour des retouches rapides, le "TOOL BLACK" peut aussi être utilisé pour une finition complète ou pour une finition en bain d'aciers trempés au chrome jusqu'à 6 0 HRC Appliquer à température ambiante. Il n'est pas nécessaire de chauffer.

MODE D'EMPLOI

POUR SURFACES LARGES OU PIECES ENTIERES

1 - Dégraissez avec le "CLEANER DEGREASER". Ne pas utiliser de solvants. Protégez la pièce de marques de doigts ou autres contaminations. (Enlever la présence d'oxydation avec des produits anti-rouille, brosse abrasifs ou autres)

2 - Rincez à l'eau la pièce.

3 - Appliquez le "TOOL BLACK" à l'aide d'un coton largement imprégné de produit, un chiffon, une éponge ou un jeu pinceau. Laissez les produits chimiques opérer pendant 10 à 60x secondes suivant la dureté de l'acier et la pro fondeur de couleur désirée.

4 - Epongez ou rincez à l'eau, séchez à l'air.

5 - Polissez à l'aide d'un chiffon, d'une brosse à fibre pour enlever les produits chimiques restant.

6- Pour améliorer la profondeur du brunissage et augmenter la résistance *a* la corrosion, appliquez à l'aide du vaporisateur "PREVENT" une couche de protection anti-rouille.

POUR PETITES SURFACES, RAYURES, MARQUES DE DOIGTS ETC..

1 - Dégraissage et rinçage avant l'application du "TOOL BLACK' ne sont pas nécessaires. Nettoyez simplement la surface avec un chiffon propre pour enlever toutes traces d'huile.

2 - Appliquez le Brunisseur "TOOL BLACK" avec un coton largement imprégner, une éponge ou pinceau. Frottez partout pour s'assurer une couche également répartie.

3 - Procédez ensuite comme indiqué en "3" ci-dessus.